

S26-FUS-A28 - Merkmale einer sicheren Stehleiter (2026)

Betrieb und Umfeld | Arbeitssicherheit | ■ Leicht | IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse

Aufgabenstellung

Zum Auswechseln der Lampen benötigen Sie eine Stehleiter. Welches Merkmal hat eine sichere Stehleiter?

- (1) Die Leiter muss einen farbigen, deckenden Schutzanstrich haben.
- (2) Die Leiter darf maximal acht Sprossenpaare haben.
- (3) Auf der Leiter muss sich ein gültiges Prüfzeichen befinden.
- (4) Stehleitern müssen auf beiden Schenkeln mit Stufen versehen sein.
- (5) Stehleitern müssen zum Aufstellen mit Gummi- oder Plastikfüßen versehen sein.

Musterlösung

Richtige Antwort: (3)

- (1) Falsch: Ein deckender Anstrich kann Schäden verbergen; Holzleitern sollen transparent oder unbehandelt sein.
- (2) Falsch: Keine allgemeine Begrenzung auf acht Sprossenpaare.
- (3) Richtig: Eine sichere Stehleiter muss ein gültiges Prüfzeichen (z. B. GS-Zeichen, CE) tragen.
- (4) Falsch: Stehleitern haben typischerweise nur auf einem Schenkel Stufen/Sprossen.
- (5) Falsch: Kein zwingend vorgeschriebenes Merkmal für alle Stehleitern.

Antwort (3) ist korrekt.